

формат		Зона	Поз.	Обозначение	Наименование			Кол	Примечание
				PW1;PW2	Счетчик Меркурий 234 ARTM-03 PBR.R, 5(10)A, 3х230/400В, 0,5S,2хRS-485			2	
				PW1;PW2	Коробка испытательная переходная ИК			2	
				QF3;QF4	Автоматический выключатель в литом корпусе CHINT NXM-250S/3P 250A 25кА			2	
				QF5...QF7	Автоматический выключатель в литом корпусе CHINT NXM-63S/3P 63A 25кА			3	
				QS1;QS2	Выключатель-разъединитель CHINT NH40-630/3, 3P, 630A, стандартная рукоятка управления			2	
				SM1	Изолятор SM51 (M8) силовой с болтом			16	
				TA1...TA6	Трансформатор тока 750/5A 5BA 0,5			6	
				U1	Устройство автоматического ввода резерва NXZM-630S/3B 3P 630A Icn=50 кА			1	
				U1	Дисплей для АВР NXZM-630S/3B			1	
				U1	Шины выносные комп. 3 шт			4	
				HL1;HL3	Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, зеленая			2	
				HL2;HL4	Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, красная			2	
				ENCL1	Шкаф напольный ВхШхГ 2000х800х600			2	
				BASE1	Цоколь для напольных шкафов ВхШхГ 100х800х600 мм серый			2	
				INTPNL1	Рейка внутр. для устройств			3	
				ISL1	Изолятор SM25 (M6) силовой с болтом			12	
Подп. и дата				WD1;WD2	Перфокороб, 40 X 40 мм (ГхШ), L=2000мм, RAL 7030 СЕРЫЙ			5	
				WD_D1...WD_D4	Перфокороб, 40 X 25 мм (ГхШ), L=2000мм, RAL 7030 СЕРЫЙ			4	
				BUSL1.2;BUSL2.1;BUSL2.2;BUSL3.2	Шина медная 5х40 (1=691A, 2=1031A, 3=1324A) 1м=1,77кг			65	м
Инв. № дубл									
Взам. инв. №									
Подп. и дата									
Инв. № подл	Пров					Лист		Лист	Листов
	Т.контр								
	Рук								
	Н.контр								
	Утв								
									