

Ввод питания №1

Ввод питания №2

L1 L2 L3 N PE

L1 L2 L3 N PE

XT1 01 02 03 04 05

XT2 01 02 03 04 05

ABP-PRS-K-2-1-100-GEYA

QF1  
100A  
10kA

QF2  
100A  
10kA



KM1  
/5.7  
115A

KM2  
/5.7  
115A

SF1  
6A  
4.5kA  
хар-ка С

SF2  
6A  
4.5kA  
хар-ка С

KV1  
/5.8  
Зр  
190..570V



- 1L1 ↔ 2T1 /5.0
- 3L2 ↔ 4T2 /5.1
- 5L3 ↔ 6T3 /5.1
- 53 ↔ 54 /5.6
- 61 ↔ 62 /5.6

- 1L1 ↔ 2T1 /5.2
- 3L2 ↔ 4T2 /5.2
- 5L3 ↔ 6T3 /5.2
- 53 ↔ 54 /5.6
- 61 ↔ 62 /5.6

L1 L2 L3 N PE

Питание потребителя

Инв. № подл.	
Подп. и дата	

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата

Листов