




Ввод питания №1



Ввод питания №2

Ввод питания №3





ABP-PRS-МБ-3-1-CHINT




U2
40A
25kA



U1
40A
25kA



- Подвод внешнего питания =24В
- Управление
- Выход обратной связи
- Запуск ДГУ
- RS485



Питание потребителя

Инв. № подл.	Подп. и дата

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата

Листов