



Листов







Взаим. инв. N

Инв. И подпись Подпись и дата

1. Не допускается подключение потенциальных сигналов на клеммы 401 и 402.

						ЛШМЕ.656.355.00000				
Изм.	Колич	Лист	N док	Подпись	Дата	000 "Бонпет"				
Разработа/		1			02.20	Шкаф АВР-Б-2-1, (2-1G) номинальный ток 400A	Стадия	Лист	Листов	
Проверил		2			02.20		Р	ı		
Н.Контроль		3			02.20	Схема электоическая поинициональная				
Утве	рдил	4			02.20	Схема электрическая принципиальная управления ABP NZ7	ВОПРЕТ СНЯТ Официальный дистрибьютор			





Взаим. инв. N

Инв. И подпись Подпись и дата

1. Не допускается подключение потенциальных сигналов на клеммы 401 и 402.

						ЛШМЕ.656.355.00000					
Изм.	Колич	Лист	N док	Подпись	Лата	000 "Бонпет"					
Разработа)					02.20		Стадия	Лист	Листов		
,						Шкаф АВР-Б-2-1, (2-1G) номинальный ток 630A	Р	_			
Проверил		2			02.20	попанальный шок озом	<i>F</i>				
Н.Контроль		3			02.20	Схема электрическая принципиальная					
						управления ABP NZ7	ВОРЕТ СНЯТ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР				
<i>Утвердил</i>		4			02.20	<i>-</i> ,	дистрибьютор				